



HP | HIGH PERFORMANCE

COMMAND®

Uretano acrílico al agua, satinado HP3920

Descripción general

HP Command® HP3920 es una solución multisustrato de un solo componente extremadamente duradera que le ayuda a ahorrar tiempo y a abordar múltiples trabajos con confianza. Este esmalte de uretano acrílico resistente a los rayos UV para interiores y exteriores proporciona una adherencia superior y resistencia al desgaste en una variedad de sustratos, y es ideal para aplicaciones de mantenimiento de instalaciones y administración de propiedades donde se requieren interrupciones mínimas de mantenimiento y retorno rápido al servicio.

- Interiores/exteriores
- Múltiples sustratos
- Adherencia tenaz
- Rápida vuelta al servicio
- Resistencia temprana al bloqueo
- Flexible

Uso

Galvanizado y otros metales no ferrosos, concreto, mampostería, madera, fibra de vidrio, además de metales ferrosos debidamente preparados, tablarroca y yeso. HP COMMAND® está diseñado para su uso en pasamanos, estanterías, puertas, pisos, escaleras, rampas, marcadores de seguridad, bordillos, armarios, toldos, persianas, molduras, tuberías y mucho más.

Colores	Blanco (01), Tono Bronce (62), Negro (80)
Bases	7X, 8X, 9X
Sistema de colorantes	Gennex®

Datos técnicos

Resina	Uretano acrílico
Pigmento	Dióxido de titanio
Volumen de sólidos (mezclado)	41 ± 2%
Tasa de esparcimiento por galón	350 – 450 pies cuadrados
Espesor de película recomendado	Húmeda: 3.6 – 4.6 mils Seca: 1.5 – 1.9 mils
Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie, asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará el desecho del exceso de material.	
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C)	Al tacto: 15 minutos Repintado: 1 hora Vuelta al servicio: 24 horas
La alta humedad y las bajas temperaturas aumentarán los tiempos de secado, repaintado y vuelta al servicio.	
Temperatura de la superficie durante la aplicación	Mín.: 35 °F Máx.: 100 °F
Viscosidad	87 ± 4 KU
Punto de inflamación	> 200 °F (TT-P-141, método 4293)
Brillo / lustre	20 – 30 a 60°
Limpieza	Aqua tibia, jabonosa
Disolvente	Aqua
Peso por galón (mezclado)	10.5 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín.: 40 °F Máx.: 95 °F
COV	< 50 g/L

Preparación de la superficie

Antes de pintar cualquier superficie, el área debe estar limpia, seca y libre de grasa, suciedad, polvo, aceite y cera. Limpie todas las superficies con el emulsionante de aceite y grasa HP6000. Elimine toda la pintura suelta restante, el óxido y las escamas de óxido del hierro de fábrica mediante la limpieza con herramientas manuales (SSPC-SP 2) o limpieza con herramientas eléctricas (SSPC-SP 3). Rellene los agujeros y las grietas y lije suavemente. Las superficies brillantes deben estar completamente deslustradas. Las áreas de moderada a muy oxidada deben prepararse a fondo y el óxido activo debe eliminarse adecuadamente.

Sistemas de imprimador

Metal feroso: Superficies de metal nuevas deben ser imprimadas con HP1100 Imprimador acrílico para metales.

Galvanizado, aluminio y metales no ferrosos:

Elimine el aceite del metal galvanizado nuevo limpiándolo con el emulsionante de aceite y grasa HP6000. Imprime el metal nuevo o sin oxidar con Imprimador acrílico para metales HP1100, Imprimador adherente al agua HP1750 o aplique 1 o 2 capas de COMMAND®.

Madera: Lije las superficies. Imprime las áreas sin imprimir y la madera nueva con un imprimador/sellador/capa base acrílico o aplique 1-2 capas de COMMAND®.

Tablarroca y yeso curado: Lije las superficies. Imprime con un imprimador/sellador/capa base acrílico.

Concreto/mampostería: Se debe permitir que todas las superficies de mampostería se curen un mínimo de 30 días antes de pintar. Grabar con ácido o chorro abrasivo todo el concreto resbaladizo, esmaltado o con lechada. Para el grabado con ácido, siga todas las instrucciones del fabricante y las instrucciones de seguridad. Las superficies lisas deben recubrirse con un sellador de mampostería seguido de una o dos capas de HP3900 según sea necesario. Las superficies rugosas se pueden recubrir con un relleno de bloque para producir un acabado más suave seguido de una o dos capas de acabado según sea necesario.

Superficies brillantes/acabados alquídicos: Las superficies brillantes y/o los acabados alquídicos existentes, deben ser deslustrados para obtener un perfil superficial antes del recubrimiento. El método preferido es lijar a fondo el área de la superficie. Las áreas que no se pueden deslustrar correctamente deben imprimarse con el imprimador adherente al agua HP1750 antes de la capa de acabado.

Cumplimiento y certificaciones

OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Cualifica para LEED® v4	✓
Certificado de emisiones CDPH	✓
Cualifica para crédito CHPS por bajas emisiones (Collaborative for High Performance Schools)	✓
MPI	153, 161

Limitaciones

- No lo aplique si las temperaturas del material, el sustrato o ambiente son menores de 35 °F (1,7 °C). La humedad relativa debe ser menor del 90%.
- No está pensado como pintura exterior de toda la casa sobre madera.
- No apto para servicio de inmersión
- No se recomienda para recubrir sobre Kynar® o acabados similares
- Cuando lo aplique sobre masilla, pruebe una pequeña área para ver si es compatible

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor local independiente autorizado de Benjamin Moore.

Llame al 1-866-708-9180
Visite www.benjaminmoore.com

Aplicación

Revuelva bien antes y durante el uso. Aplicar una o dos capas. Para obtener los mejores resultados, utilice una brocha de nilón/poliéster de primera calidad y un rodillo de primera calidad. Aplique pintura generosamente desde el área sin pintar hasta el área húmeda. Este producto también se puede aplicar pulverizado.

Pulverizado, sin aire:

Presión / 1,500 – 2,500 PSI

Punta / 0.013 – 0.017

Antes de aplicar este producto pulverizado, se recomienda realizar muestras de prueba en el mismo sustrato o en uno similar antes de comenzar el proyecto. Realice pruebas de pulverización para verificar la atomización adecuada y la formación de película. Ajuste la presión del fluido, el tipo de punta o el tamaño, y reduzca el material si es necesario. Nota: Esta información no garantiza resultados sin defectos.

NOTA: No permita que el material permanezca en las mangueras, la pistola o el equipo de pulverizado. Enjuague bien todo el equipo con agua tibia. No es necesaria ninguna reducción. No lo aplique si las temperaturas del material, el sustrato o ambiente son menores de 35 °F (1,7 °C). La humedad relativa debe ser inferior al 90%.

Limpieza

Lave las brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlos.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado o limpiado. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo—www.P65Warnings.ca.gov

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME — Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en "Limpieza".

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Vea más información de seguridad y de manejo en la
Ficha de Datos de Seguridad.