

### Caractéristiques

- Couche de protection économique
- Accepte une grande variété de revêtements de finition
- Sec au toucher en 30 minutes

## Usages recommandés

Acier et fer. Conçu pour le marché de production et de traitement des métaux et l'entretien industriel, il ne convient pas aux environnements exposés à des produits chimiques corrosifs, en milieu immergé ou sur les métaux non ferreux.

# APPRÊT D'ATELIER V142

# Description générale

L'apprêt d'atelier est un revêtement bon marché pour l'acier de qualité commerciale à utiliser dans des conditions d'exposition légère à modérée. Il convient parfaitement comme couche temporaire pour le transport de pièces usinées ou comme couche de protection économique. À noter qu'il s'agit d'un revêtement temporaire. Il peut être recouvert d'une grande variété de finis, mais ceux à base de solvants forts (cétone, xylène ou toluène) peuvent provoquer le ridement ou le décollement de l'apprêt.

#### Restrictions

- Ne pas appliquer si la température ambiante, du matériau ou du substrat est inférieure à 10 °C (50 °F). L'humidité relative devrait être inférieure à 90 %.
- Ne pas appliquer si la température de la surface est à 5 degrés du point de rosée ou si des averses sont prévues dans les 12 heures suivant l'application.
- Ne pas utiliser en milieu immergé.
- Ne pas recouvrir de produits à base d'époxy ou d'uréthane qui contiennent des solvants aromatiques ou oxygénés.

Renseignements sur	le produit		
Couleurs — Standard :	Fiche technique ◊	Rouge	
Rouge (20) et Gris (70)	Type de liant	Alkyde	
Les ajouter jusqu'à 60 ml de colorants industriels par contenant de 3,79 L.	Type de pigment Dioxyd	e de titane	
	Solides par volume	53 ± 1,0 %	
— Bases à teinter :	Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L 29,7 – 37,2 m² à l'épaisseur de feuil recommandée (350 – 400 pi²)		
N/A	Épaisseur de feuil – Humide 4,0	) – 4,5 mils	
— Couleurs spéciales :	recommandée – Sec 2,1	– 2,4 mils	
Contacter un détaillant.	Selon la texture et la porosité du substrat.		
	Temps de séchage – Non collant au toucher	30 minutes	
Certifications et qualifications :	à 25 °C (77 °F) – Prêt à recouvrir	4 heures	
Les produits indiqués dans cette fiche technique contiennent un maximum	et 50 % d'HR   - Durcissement complet	7 jours	
de 340 grammes par litre de COV/SOV, à l'exclusion de l'eau et des solvants exemptés.	Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.		
Ce produit est conforme aux revêtements d'entretien industriel.	Mode de séchage	Oxydation	
V142-20 répond à la norme de peinture SSPC-15, type 1.	Viscosité 7	70 – 75 KU	
	Point d'éclair 23,9 (TT-P-141, méth	°C (75 °F) node 4293)	
	Éclat/Lustre (	0 – 5 à 60°	
		°C (50 °F)	
Analyting and the Ladinary	à l'application – Max. 37,8 °	C (100 °F)	
Assistance technique :	Dilution Non rec	commandé	
Ces produits sont offerts chez un détaillant Benjamin Moore <sup>MD</sup> autorisé. Pour trouver l'emplacement du détaillant le plus proche, appeler au	Diluant de nettoyage V703 de Corotech <sup>ME</sup>	ou xylène	
1-800-361-5898 ou rendez-vous sur <u>www.benjaminmoore.ca</u> .	Poids par contenant de 3,79 L 5,6 k	(g (12,4 lb)	
	Température d'entreposage — Min. 4,4	°C (40 °F)	
	– Max. 32	°C (90 °F)	
	Composés organiques volatils (COV) 337 g/L		

◊ Les valeurs indiquées sont pour le rouge. Contacter un détaillant pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs.

#### Préparation de la surface

Les surfaces doivent être en bon état, sèches, propres et exemptes d'huile, graisse, saleté, moisissure, écailles de laminage, agents de démoulage, composés durcisseurs, peinture non adhérente et écaillée ou tout autre contaminant de surface.

SURFACES NEUVES: Acier: Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser la méthode de sablage soignée (SSPC-SP 6). Pour les conditions d'exposition légère, la méthode de nettoyage à l'outil manuel ou électrique (SSPC-SP 2) peut suffire, mais la performance du produit dépendra du degré de préparation de surface.

Surfaces déjà peintes: Laver et rincer les surfaces qui présentent des résidus huileux ou graisseux. Les surfaces lustrées doivent être dépolies par ponçage léger. Enlever la poussière de ponçage et la peinture non adhérente. Nettoyer les surfaces rouillées, cloquées, fissurées ou écaillées jusqu'à ce que le métal soit nu. Si plus de 25 % de la surface doit être préparé, décaper l'ensemble de la surface au moyen de la méthode de sablage soignée et apprêter. S'il s'agit de moins de 25 % de la surface, nettoyer les surfaces sales et retoucher à l'apprêt.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <a href="https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieutravail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html">https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieutravail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html</a>

# Application

Bien mélanger avant d'appliquer le produit. La meilleure façon consiste à utiliser un agitateur mécanique à faible vitesse.

**Pulvérisation sans air :** La taille de la buse doit varier entre 0,013 et 0,017. La pression de sortie totale à la buse ne doit pas être inférieure à 2 200 psi.

**Pulvérisation (contenant pressurisé):** Pistolet DeVilbiss MBC ou JGA, avec chapeau d'air de 704 ou 765 et buse E.

Peut être appliqué avec un pinceau de soies naturelles ou un rouleau en laine d'agneau de 9,5 mm ou synthétique de 6,4 à 12,7 mm. Appliquer au rouleau dans un sens, retremper le rouleau, puis appliquer en travers.

**REMARQUE:** Ne pas laisser de produit dans les tuyaux, les pistolets ou l'équipement de pulvérisation. Bien rincer l'équipement avec le diluant recommandé. Il n'est pas nécessaire de diluer. Ne pas appliquer si la température ambiante, du matériau ou du substrat est inférieure à 10° C (50° F). L'humidité relative devrait être inférieure à 90 %. Ne pas appliquer si la température de la surface est à 5 degrés du point de rosée ou si des averses sont prévues dans les 12 heures suivant l'application.

RÉSULTATS DES TESTS	
Flexibilité (ASTM D1737)	Test réussi avec un mandrin de
	6,4 mm
Résistance à la vapeur d'eau	Oui
Résistance à la chaleur sèche	93 °C (200 °F)
Résistance à la chaleur humide	51,7 °C (125 °F)
Adhérence (ASTM D3359)	Test réussi 5B
Résistance à la corrosion	Pénétration de la rouille : 10
accélérée au chlorure	Surface rouillée : 0,01 %
(ASTM B117) (une couche	
d'apprêt et deux couches de	
finition, 500 heures)	

GUIDE DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES (EN MILIEU NON IMMERGÉ)		
Eau douce		
Eau salée		
Acides	Voir la fiche technique de la couche de finition choisie pour l'information en matière de résistance.	
Alcalis		
Solvants		
Carburant		
Solutions salines acides		
Solutions salines alcalines		
Solutions salines neutres		
SYSTÈMES RECOMMANDÉS		
FINIS COMPATIBLES		
Gammes V300, V330, V440 et autres produits acryliques et alkydes		

#### Nettoyage

Nettoyer au diluant pour application au pinceau et au pulvérisateur V701 ou xylène V703 de Corotech.

# Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

DANGER!

Provoque une irritation cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut provoquer le cancer

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Liquide et vapeurs inflammables

Risque de combustion spontanée

Prévention : Se procurer les instructions avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas respirer les poussières /fumées /brouillards /vapeurs /aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Tenir à l'écart de la chaleur /des étincelles /des flammes nues /des surfaces chaude, ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre /liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique /de ventilation /d'éclairage antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Porter des gants de protection /des vêtements de protection /un équipement de protection des yeux /du visage. Immédiatement après utilisation, les chiffons, laines d'acier ou rebuts utilisés avec ce produit dans un contenant métallique hermétique rempli d'eau ou sécher à plat.

Réponse: En cas d'exposition prouvée ou suspectée consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée consulter un médecin. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'ingestion appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'incendie utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction.

Entreposage: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Élimination: Éliminer le contenu /récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Ce document présente les risques liés à l'utilisation du produit mentionné cihaut. Consultez la fiche signalétique pour connaître les risques liés au produit que vous utiliserez.

# GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

Consulter la fiche signalétique pour obtenir des renseignements complémentaires en matière de santé et de sécurité.