Avant-Première[MC]

Sous-Couche et Apprêt-Scellant K032

Description générale

Un alkyde d'intérieur de qualité supérieure pouvant servir de sous-couche, de scellant ou d'apprêt antitaches. Ce produit est conçu pour éliminer la plupart des taches qui risquent de refaire surface, notamment celles causées par les crayons de cire, graffitis, graisse, eau, rouille et fumée. Sert de sous-couche sur les moulures et portes d'intérieur en bois.

- Tenue de l'émail exceptionnelle
- Propriétés exceptionnelles de suppression des taches
- Prêt à recouvrir ou à poncer après 2 heures
- Sable facilement pour une finition lisse

Usages

Pour les surfaces déjà peintes ou comme apprêt-scellant et sous-couche sur les surfaces suivantes : bois, cloisons sèches, carreaux de plafond et Masonite[MD]. Utiliser pour recouvrir les taches d'eau, tannins des bois sujets aux saignements, fumée, marqueurs, crayons de cire, stylos, crayons de plomb, nicotine, empreintes de doigt et aliments, comme le café et bien d'autres encore. Peut être utiliser à l'extérieur pour faire des retouche d'apprêt seulement.

Couleurs	Blanc (00)
Bases	SO
Système de coloration	Inspiration Couleur[MD] de Benjamin Moore[MD] (jusqu'à 60 mL par de 3,79 L)

Fiche technique

Type de liant		Alkyde
Type de pigment		Dioxyde de titane
Solides par volume		58 ± 2%
Taux d'étalement d'un contenant de 3,79 L		37,2 – 46,5 m^2 (400 – 500 pi^2)
Épaisseur de feuil recommandée	Humide :	3,2 – 4,0 mils
	Sec :	1,9 – 2,3 mils

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	Non collant au toucher :	1 heure
	Prêt à recouvrir :	2 heures

Une forte humidité et des températures fraîches prolongeront les temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.

Température de la surface à l'application	Min:	10 °C (50 °F)
	Max:	32,2 °C (90 °F)
Viscosité		82 ± 4 KU
Point d'éclair		33,3 °C (92 °F)
Lustre / Éclat		1 – 5 à 85°
Diluant de nettoyage		Essence minérale
Dilution		Ne pas diluer
Poids par contenant de 3,79 L		5,6 kg (12,3 lb)
Température d'entreposage	Min:	4,4 °C (40 °F)
	Max:	32,2 °C (90 °F)
COV		< 350 g/L

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, durcies, sèches et exemptes de graisse, cire, rouille, poussière de farinage et peinture non adhérente ou écaillée. Retoucher à l'apprêt les trous de clous, le bois nu et les surfaces nécessitant du mastic ou du calfeutrage. Recouvrir d'une autre couche d'apprêt les surfaces calfeutrées avant d'appliquer la couche de finition.

Surfaces de maçonnerie nues : Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces neuves de plâtre ou de maçonnerie avant d'appliquer l'apprêt. Toutes les surfaces doivent être bien nettoyées à l'aide d'une brosse à poils durs pour enlever les particules désagrégées.

Substrats difficiles à traiter : Benjamin Moore[MD] propose un grand nombre d'apprêts de spécialité pour les substrats difficiles à traiter. Consulter un détaillant Benjamin Moore[MD] pour trouver le produit approprié.

Moisissure : En cas de moisissure, la surface doit être lavée avec une solution antimoisissure commerciale pour éviter sa prolifération au travers de la nouvelle couche de peinture. Attention : Suivre les conseils du fabricant. Utiliser des gants en caoutchouc et des vêtements de protection.

AVERTISSEMENT : Le raclage, le ponçage ou le sablage, ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html

Systèmes d'apprêt

Produits en bois et en bois d'ingénierie : Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première[MC] (K032)

Bois qui saigne (séquoia et cèdre) :

Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première[MC] (K032)

Cloisons sèches :
Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première[MC] (K032) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)

Plâtre / Maçonnerie (durcie) :
Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première[MC] (K032) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)

Maçonnerie brute ou texturée :
Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec[MD] (K571)

Certifications et qualifications

Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés.

MPI	45, 136

Restrictions

- Pour optimiser l'adhérence et le durcissement des surfaces dures et non poreuses, comme la céramique émaillée et le métal, attendre de trois à quatre jours.
- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).

Assistance technique

Ce produit est offert chez un détaillant Benjamin Moore indépendant autorisé.

Appeler au 1 800 361-5898 ou visiter le site www.benjaminmoore.ca

Application

Bien mélanger le produit avant et occasionnellement pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches du produit tel quel. Deux couches sont recommandées pour optimiser les capacités de scellement et de suppression des taches du produit. S'il faut retoucher à l'apprêt, appliquer une double couche ou une couche de finition, laisser sécher au moins une nuit après chaque couche. Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau de soie naturelle un rouleau Benjamin Moore[MD], ou un applicateur de qualité équivalente. Ce produit peut aussi être pulvérisé.

Pulvérisateur sans air :
Pression / 1 500 – 2 500 PSI
Buse / 0,011 – 0,015

Dilution et nettoyage

Ne pas diluer. Ne jamais ajouter d'autres peintures, huiles, siccatifs ou vernis. Nettoyer l'équipement avec de l'essence minérale.

DANGER DE COMBUSTION
Tenir loin des flammes et des étincelles. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Éviter le contact avec la peau ou les vêtements.

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé le produit.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche de données de sécurité de ce produit pour tous renseignements en matière de santé et de sécurité.

Benjamin Moore & Cie Ltée, 8775, Keele St., Concord, ON L4K 2N1 1-800-361-5898 www.benjaminmoore.ca K032 FR 080724
Benjamin Moore, Inspiration Couleur, Col et le symbole triangulaire « M » sont des marques de commerce déposées sous licence par Benjamin Moore & Cie.
©2021, 2024 Benjamin Moore & Cie. Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous droits réservés.