



SUPER HIDE^{MC}

PEINTURE D'INTÉRIEUR SANS COV FINI MAT K355

Caractéristiques

- Bon pouvoir couvrant
- Retouche facile
- Résistant aux éclaboussures
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Application facile
- Qualifié aux crédits LEED^{MD} v4 pour les produits à faible taux d'émission

Usages recommandés

Murs et plafonds d'intérieur dans les environnements commerciaux et institutionnels nécessitant un fini mat. Pour les surfaces d'intérieur neuves ou déjà peintes en panneaux muraux et maçonnerie et les surfaces apprêtées ou déjà peintes en plâtre, bois ou métal.

Description générale

Un fini d'intérieur de qualité professionnelle à base d'eau au fini mat teint avec les colorants sans COV exclusifs à Benjamin Moore. Le produit est admissible aux crédits LEED^{MD} en tant que fini mat décoratif.

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de la surface et de l'air est inférieure à 10 °C (50 °F).

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard: Blanc Plafond (04)	Fiche technique ◊	Blanc
— Bases à teinter : Teinter les bases 1X, 2X et 3X avec Gennex ^{MD} de Benjamin Moore ^{MD}	Type de liant	Acrylique
— Couleurs spéciales : Contacter un détaillant Benjamin Moore ^{MD} .	Type de pigment	Dioxyde de titane
Certifications et qualifications : Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés Sans COV Qualifié pour le crédit LEED ^{MD} v4 Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) Certificat d'émission CDPH v1 Master Painters Institute MPI n ^{os} 53 et 53 X-Green ^{MC} , 143 Classe A (0-25) sur les surfaces incombustibles selon la norme ASTM E-84	Solides par volume	29 ± 2 %
Centre d'information pour la clientèle: 1-800-361-5898, info@benjaminmoore.ca , www.benjaminmoore.ca	Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée	37,2 – 41,8 m ² (400 - 450 pi ²)
	Épaisseur de feuil recommandée	– Humide 3,8 mils – Sec 1,1 mil
	Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.	Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR
	Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides prolongeront le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.	– Sec au toucher 1 heure – Prêt à recouvrir 2-3 heures
	Mode de séchage	Coalescence
	Viscosité	98 ± 3 KU
	Point d'éclair	S/O
	Éclat/Lustre	Mat (0 – 2 à 85°)
	Température de la surface à l'application	– Min. 10 °C (50 °F) – Max. 32 °C (90 °F)
	Dilution	Voir le tableau
	Diluant de nettoyage	Eau propre
	Poids par contenant de 3,79 L	5,3 kg (11,8 lb)
	Température d'entreposage	– Min. 4 °C (40 °F) – Max. 32 °C (90°F)
	Composés organiques volatils (COV)	
	0 gramme/litre	
	Sans COV (toute base et n'importe quelle couleur)	

◊ Les valeurs indiquées sont pour le blanc. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore^{MD}.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, substances hydrosolubles et moisissure. Enlever la peinture pelée ou écaillée, puis poncer la surface pour l'égaliser avec les surfaces adjacentes. Dépouiller les surfaces lustrées. Les surfaces de cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de ponçage.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis apprêter le plâtre avant et après l'application d'une pâte à colmater. Pour favoriser son adhérence, le béton coulé ou pré-coulé très lisse doit être mordancé ou abrasé, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs. Enlever la poudre et les particules non adhérentes avant d'apprêter. Les substrats en bois doivent être parfaitement secs.

Substrats difficiles à traiter : Insl-x^{MD} propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore^{MD} pour trouver le produit approprié.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

Systèmes d'apprêt et de finition

Les surfaces neuves doivent être bien apprêtées, et les surfaces déjà peintes peuvent être apprêtées ou retouchées au besoin. Pour favoriser son pouvoir couvrant et lorsqu'un changement marqué de couleur est désiré, colorer l'apprêt dans une teinte semblable à celle de la couche de finition. Consulter un détaillant Benjamin Moore^{MD}.

Bois et produits de bois d'ingénierie

Apprêt : Apprêt d'intérieur sans COV Super Hide^{MC} (K354) ou apprêt d'intérieur latex Ultra Spec^{MD} 500 (K534)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Bois susceptibles de saignements (séquoia et cèdre)

Apprêt : Apprêt-Tout à l'huile Avant-Première^{MC} (F024)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Cloisons sèches

Apprêt : Apprêt d'intérieur sans COV Super Hide^{MC} (K354) ou apprêt d'intérieur latex Ultra Spec^{MD} 500 (K534)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Plâtre

Apprêt : Apprêt-Tout Avant-Première^{MC} (F023) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir garnissant Avant-Première^{MC} (K046)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Maçonnerie brute ou texturée

Apprêt : Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec^{MD} (K571)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Béton lisse coulé ou pré-coulé

Apprêt : Apprêt-Tout Avant-Première^{MC} (F023)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Métaux ferreux (acier et fer):

Apprêt : Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec^{MD} HP (FP04) or apprêt alkyde pour métal Super Spec HP^{MD} (KP06)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Métaux non ferreux (galvanisés et aluminium)

Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse Corotech^{MD} (V600). Pour favoriser leur adhérence, poncer à l'aide d'un papier abrasif très fin ou d'un tampon abrasif synthétique les surfaces métalliques neuves non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion.

Apprêt : Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec^{MD} HP (FP04)

Finition : 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide^{MC} (K355)

Tous substrats à repeindre : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

Application

Bien brasser avant et pendant l'utilisation. Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau en nylon et polyester ou un rouleau de qualité professionnelle Benjamin Moore^{MD}, ou un applicateur de qualité équivalente. Ce produit peut également être pulvérisé.

L'ajout du retardateur (K518) de Benjamin Moore ^{MD} peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation. Le tableau ci-dessous est fourni à titre de référence.		
	Conditions modérées	Conditions sévères
	Humide (HR>50 %), sans soleil direct, et peu ou pas de vent	Sec (HR<50 %), soleil direct, ou venteux
Pinceau : Nylon et polyester	Aucune dilution nécessaire	Ajouter le Retardateur (K518) ou de l'eau : Maximum de 236 ml (8 oz liq.) pour un contenant de 3,79 L Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.
Rouleau : Qualité supérieure manchon de 9,5 mm		
Pulvérisateur : Sans air Pression : 1 800-3 000 psi Buse : 0,015-0,017		

NETTOYAGE : Nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale ou suivre les directives provinciales ou municipales en matière d'utilisation de solvants.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences en matière de mise au rebut varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GEL**

**Consulter la fiche signalétique de ce produit
pour tous renseignements de santé et de
sécurité.**