



# SUPER HIDE<sup>MC</sup>

## PEINTURE D'INTÉRIEUR SANS COV AU FINI PEU LUSTRÉ K356

### Caractéristiques

- Bon pouvoir couvrant
- Retouche facile
- Résistant aux éclaboussures
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Application facile
- Admissibilité aux crédits LEED<sup>MD</sup> v4 pour les produits à faible taux d'émission

### Usages recommandés

Murs et plafonds d'intérieur dans les environnements commerciaux et institutionnels nécessitant un fini mat. Pour les surfaces d'intérieur neuves ou déjà peintes en panneaux muraux et maçonnerie et les surfaces apprêtées ou déjà peintes en plâtre, bois ou métal.

### Description générale

Une peinture d'intérieur de qualité professionnelle à base d'eau au fini peu lustré, teintée avec les colorants sans COV exclusifs à Benjamin Moore. Ce produit est admissible aux crédits LEED<sup>MD</sup> et est certifié MPI.

### Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de la surface et de l'air est inférieure à 10 °C (50 °F).

### Renseignements sur le produit

#### Couleurs — Standard :

Aucune couleur prête-à-l'emploi n'est offerte.

#### — Bases à teinter :

Teinter les bases 1X, 2X et 3X avec Gennex<sup>MD</sup> de Benjamin Moore<sup>MD</sup>

#### — Couleurs spéciales :

Contactez un détaillant Benjamin Moore<sup>MD</sup>

#### Certifications et qualifications :

##### Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés

Sans COV

Admissibilité aux crédits LEED<sup>MD</sup> v4

Qualifie pour le crédit émettant faible émission de CHPS (Collaboratif pour les écoles de haute performance)

Certificat d'émission CDPH v1

Classe A (0-25) sur les surfaces incombustibles selon la norme ASTM E-84.

Master Painters Institute MPI n<sup>OS</sup> 44, 44 X-Green<sup>MC</sup>, 144

#### Centre d'information pour la clientèle :

1-800-361-5898, [info@benjaminmoore.ca](mailto:info@benjaminmoore.ca), [www.benjaminmoore.ca](http://www.benjaminmoore.ca)

#### Fiche technique ◇

#### Base pastel

Type de liant Acrylique

Type de pigment Dioxyde de titane

Solides par volume 33,5 ± 2 %

Rendement par contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée 37,2 – 41,8 m<sup>2</sup> (400 – 450 pi<sup>2</sup>)

Épaisseur de feuil recommandée	– Humide	3,8 mils
	– Sec	1,1 mils

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	– Au toucher	2 heures
	– Prêt à recouvrir	2 à 3 heures

Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides prolongeront le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.

Mode de séchage Coalescence

Viscosité 100 ± 2 KU

Point d'éclair S/O

Éclat/Lustre Peu lustré (4 à 6 unités à 60°) (25 à 30 unités à 85°)

Température de la à l'application	– Min.	10 °C (50 °F)
	– Max.	32 °C (90 °F)

Dilution Voir le tableau

Diluant de nettoyage Eau propre

Poids par contenant de 3,79 L 4,8 kg (10,66 lbs)

Température d'entreposage	– Min.	4,4 °C (40 °F)
	– Max.	32 °C (90 °F)

#### Composés organiques volatils (COV)

0 g/L 0 kg (0 lb) / 3,79 L (gallon)

Zéro COV après la teinture (toute base et toute couleur)

◇ Les valeurs indiquées sont pour la base pastel. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore<sup>MD</sup>

## Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, substances hydrosolubles et moisissure. Enlever la peinture pelée ou écaillée, puis poncer la surface pour l'égaliser avec les surfaces adjacentes. Dépoussiérer les surfaces lustrées. Les surfaces de cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de ponçage.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis apprêter le plâtre avant et après l'application d'une pâte à colmater. Pour favoriser son adhérence, le béton coulé ou pré-coulé très lisse doit être mordancé ou abrasi, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs. Enlever la poudre et les particules non adhérentes avant d'apprêter. Les substrats en bois doivent être parfaitement secs.

**Substrats difficiles à traiter :** Benjamin Moore<sup>MD</sup> propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore<sup>MD</sup> pour trouver le produit approprié.

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

## Systèmes d'apprêt et de finition

Les surfaces neuves doivent être bien apprêtées, et les surfaces déjà peintes peuvent être apprêtées ou retouchées au besoin. Pour favoriser son pouvoir couvrant et lorsqu'un changement marqué de couleur est désiré, colorer l'apprêt dans une teinte semblable à celle de la couche de finition. Consulter un détaillant Benjamin Moore<sup>MD</sup>.

### Bois et produits de bois d'ingénierie

**Apprêt:** Apprêt d'intérieur sans COV Super Hide<sup>MC</sup> (K354) ou apprêt d'intérieur au latex Ultra Spec<sup>MD</sup> 500 (K534)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini peu lustré Super Hide<sup>MC</sup> (K356)

### Bois susceptibles de saignements (séquoia et cèdre)

**Apprêt:** Apprêt-Tout à l'huile Avant-Première<sup>MC</sup> (F024)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini peu lustré Super Hide<sup>MC</sup> (K356)

### Cloisons sèches

**Apprêt:** Apprêt d'intérieur sans COV Super Hide<sup>MC</sup> (K354) ou apprêt d'intérieur au latex Ultra Spec<sup>MD</sup> 500 (K534)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini peu lustré Super Hide<sup>MC</sup> (K356)

### Plâtre

**Apprêt:** Apprêt-Tout latex Avant-Première<sup>MC</sup> (F023) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini peu lustré Super Hide<sup>MC</sup> (K356)

### Maçonnerie brute ou texture

**Apprêt:** Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec<sup>MD</sup> (K571)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini peu lustré Super Hide<sup>MC</sup> (K356)

### Béton lisse coulé ou pré-coulé

**Apprêt:** Apprêt-Tout Avant-Première<sup>MC</sup> (F023)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide<sup>MC</sup> (K355)

### Métaux ferreux (acier et fer)

**Apprêt:** Apprêt acrylique pour métaux Ultra Spec<sup>MD</sup> HP (FP04) ou apprêt alkyde pour métaux Super Spec HP<sup>MD</sup> (KP06)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide<sup>MC</sup> (K355)

### Métaux non ferreux (galvanisés et aluminium)

Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse Corotech<sup>MD</sup> (V600). Pour favoriser leur adhérence, poncer à l'aide d'un papier abrasif très fin ou d'un tampon abrasif synthétique les surfaces métalliques neuves non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion.

**Apprêt:** Apprêt acrylique pour métaux Ultra Spec<sup>MD</sup> HP (FP04)

**Finition:** 1 ou 2 couches de peinture d'intérieur sans COV au fini mat Super Hide<sup>MC</sup> (K355)

**Tous substrats à repeindre:** Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

## Application

Bien brasser avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches. Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau en nylon et polyester ou un rouleau de qualité professionnelle Benjamin Moore<sup>MD</sup>, ou un applicateur de qualité équivalente. Ce produit peut également être pulvérisé.

L'ajout du retardateur K518 de Benjamin Moore <sup>MD</sup> peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation. Le tableau ci-dessous est fourni à titre de référence.		
	Conditions modérées	Conditions sévères
		Humide (HR>50 %), sans soleil direct, et peu ou pas de vent
<b>Pinceau :</b> Nylon/polyester	Aucune dilution nécessaire	Ajouter le <b>retardateur K518</b> ou de l' <b>eau</b> :  Maximum de 236 ml (8 oz liq.) pour un contenant de 3,79 L  <b>Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.</b>
<b>Rouleau :</b> Manchon de qualité supérieure de 10 mm (3/8 po)		
<b>Pulvérisateur :</b> Sans air <b>Pression :</b> 1 800 - 3 000 psi Buse : 0,015 - 0,017		

## Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale ou suivre les directives provinciales ou municipales en matière d'utilisation de solvants.

## Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

## GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

**Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous renseignements de santé et de sécurité.**