

Regal[®] Select

Premium Interior Paint & Primer*
Semi-Gloss N551

Descripción general

Pintura e imprimador 100% acrílico, de primera calidad, que ofrece un acabado duradero y lavable. Ideal para superficies sujetas a abuso y suciedad, utiliza una tecnología patentada de liberación de manchas que permite que las manchas domésticas comunes se eliminen fácilmente con agua y jabón. Ofrece un flujo y nivelado excepcionales para una aplicación suave.

- Tecnología patentada de disolución de manchas
- Flujo y nivelado excepcionales
- Excelente encubrimiento y cobertura
- Pintura e imprimador juntos
- Recubrimiento resistente al moho
- Diseñado con la tecnología del color Gennex®

Uso

Tablarroca, yeso, mampostería y madera nuevos o pintados; metal imprimado o pintado; techos acústicos nuevos o revestidos. Ideal para superficies donde se requiere la máxima durabilidad y se desea un color duradero.

Colores

Vehículo

White (01), Super White (02), Decorators White (04), White Dove (06), Linen White (70), Black (80)

Patentado 100% acrílico

Bases Gennex® Bases 1X – 4X
Sistema de colorantes Gennex®

Datos técnicos

Pigmento Volumen de sólidos		Dióxido de titanio 37 ± 2%		
Tasa de esparcimiento por galón	0	400 – 450 pies cuadrados		
Espesor de película recomendado	Húmeda: Seca:	3.6 – 4.0 mils 1.3 – 1.5 mils		
Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie, asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará la eliminación del exceso de pintura.				

Tiempo de secado a Al tacto: 1 hora **77 °F (25 °C) a 50% HR** Repintado: 3 horas Las superficies pintadas se pueden lavar después de dos semanas. La alta humedad y las bajas temperaturas darán aumentarán el tiempo de secado, repintado y vuelta servicio.

Temperatura de la superficie	Mín.:	50 °F
durante la aplicación	Máx.:	90 °F
Viscosidad	:	108 ± 4 KU
Punto de inflamación		Ninguno
Brillo / acabado	50	– 60 a 60°
Limpieza		Agua
Disolvente		Ver pág. 2
Peso por galón		10.8 lbs.
Temperatura de	Mín.:	40 °F
almacenamiento	Máx.:	90 °F
COV		< 50 g/l

Sistemas de imprimadores

Regal® Select es autoimprimante en la mayoría de las superficies preparadas adecuadamente. Si bien la alta calidad de nuestros productos a veces hace que se pueda lograr una cobertura de una sola capa, Benjamin Moore® recomienda dos capas para lograr un desarrollo de color completo y optimizar el rendimiento. Sobre sustratos sin imprimar, se recomiendan dos capas; las superficies pintadas se pueden acabar con 1 o 2 capas.

Nota especial: ciertos colores personalizados pueden requerir un imprimador de base profunda tintado con una fórmula especial de prescripción para lograr el color deseado. Pregúntele a su distribuidor acerca de nuestros imprimadores especiales si la superficie a pintar está manchada de agua, dañada por el humo, manchada de grasa o es muy resbaladiza.

Madera, y productos de madera fabricados: Autimprimante

Maderas sangrantes (secoya, cedro, etc.):

Fresh Start® Capa base e imprimador/sellador (032) o Fresh Start® Imprimador multiuso de alto encubrimiento (046)

Tablarroca:

Autimprimante

Yeso (curado):

Autimprimante

Mampostería áspera o picada:

Ultra Spec® Relleno de alto espesor para bloques de mampostería para interiores/exteriores (571)

Concreto colado o prefundido:

Autimprimante

Metal ferroso (acero y hierro):

High Performance Acrylic Metal Primer (HP1100) or High Performance Alkyd Metal Primer (HP1320)

Metal no ferroso (galvanizado y aluminio):

Todas las superficies metálicas nuevas deben limpiarse a fondo con Emulsionante de aceite y grasa (HP6000) para eliminar los contaminantes. Las nuevas superficies brillantes de metales no ferrosos que estarán sujetas a abrasión deben deslustrarse con lija muy fina o con una almohadilla de lana de acero sintético para promover la adherencia. High Performance Acrylic Metal Primer (HP1100)

Repintado, todos los sustratos:

Imprimar las áreas sin imprimar con el imprimador recomendada anteriormente para el sustrato.

*Visite benjaminmoore.com/paintandprimer para ver más información.

Limitaciones

 No aplicar si las temperaturas del material, el sustrato o ambiental son inferiores a 50 °F (10 °C).

Cumplimiento y certificaciones

ОТС	✓	
OTC II	✓	
CARB	✓	
CARB07	✓	
CARB19	✓	
UTAH	✓	
AZMC	✓	
SCAQMD	✓	
-		

Cualifica para crédito LEED® v4
Certificado de emisiones CDPH
Cualifica para crédito CHPS por bajas
emisiones (Collaborative for High
Performance Schools)
Promesa verde® de Benjamin Moore
MPI 54, 141, 147
MPI X-Green™ 54, 141, 147

Clase A (0-25) sobre superficies no combustibles cuando fue probado de acuerdo con ASTM E-84

Antimicrobiano: este producto contiene agentes que inhiben el crecimiento de microbios en la superficie de esta película de pintura. Este producto contiene aditivos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de moho y hongos en la superficie de la película de pintura.

Este producto de Benjamin Moore® ha sido probado por terceros independientes y cumple o supera la restricción química publicada y los criterios de rendimiento de la norma Green Seal™ GS-11 2015.



La designación Promesa verde® de Benjamin Moore es la garantía de nuestra compañía de que este producto cumple —y generalmente supera— rigurosos criterios medioambientales y de rendimiento en relación con COV, emisiones, aplicación, capacidad de lavado, de restregado y empaquetado, mientras, a la vez, proporciona los niveles superiores de rendimiento que usted espera de Benjamin Moore.

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor independiente local autorizado de Benjamin Moore.

Llame al 1-866-708-9180 Visite <u>www.benjaminmoore.com</u>

Preparación de la superficie

Las superficies a ser pintadas deben estar limpias, secas y sin suciedad, polvo, grasa, aceite, jabón, cera, pintura descascarillada, materiales solubles en agua y moho. Elimine la pintura descascarillada o descamada y lije estas áreas para emparejar los bordes con las superficies adyacentes. Se deben deslustrar las áreas brillantes. Las superficies de los paneles de yeso deben estar libres de polvo de lijado.

Se debe dejar que las nuevas superficies de yeso o mampostería se curen (30 días) antes de aplicar la capa base. El yeso curado debe estar duro, tener un ligero brillo y un pH máximo de 10; el yeso blando, poroso o pulverulento indica un curado inadecuado. Nunca lije una superficie de yeso; quite con un cuchillo cualquier protuberancia y prepare el yeso antes y después de aplicar el compuesto de emparche. El concreto colado o prefabricado con una superficie muy lisa debe grabarse o desgastarse para promover la adherencia después de eliminar todos los agentes desmoldantes y compuestos de curado. Retire el polvo o las partículas sueltas antes de imprimar.

Sustratos difíciles: Benjamin Moore ofrece una variedad de imprimadores especializados para usar sobre sustratos difíciles como yeso, maderas sangrantes, manchas de grasa, marcas de crayones, superficies duras y brillantes, metal galvanizado u otros sustratos donde la adherencia de la pintura o la supresión de manchas es un problema particular. Su distribuidor o representante arquitectónico de Benjamin Moore® puede recomendarle el imprimador adecuado para resolver su problema específico.

iADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Aplicación

Revuelva bien antes y durante el uso. Aplique una o dos capas. Para obtener los mejores resultados, use una brocha Benjamin Moore® de nilón/poliéster de primera calidad a la medida, un rodillo Benjamin Moore® de primera calidad o un producto similar. Aplique la pintura generosamente desde el área sin pintar hasta el área húmeda. Este producto también se puede aplicar pulverizado.

Pulverizado, sin aire:

Presión / 1,500 – 2,500 PSI Punta / 0.011 – 0.015

Dilución/Limpieza

El acondicionamiento con el Extensor 518 de Benjamin Moore® puede ser necesario bajo ciertas condiciones para ajustar el tiempo de apertura o las características de pulverizado.

Agregue 518 Extensor o agua — Máx. de 8 oz. líq. a un galón de pintura Nunca agregue otras pinturas o disolventes.

Limpieza: lave brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de su uso. Dé un enjuague final con aguarrás al equipo de pulverizado para evitar la oxidación.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado o limpiado. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.

ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo-

<u>www.P65Warnings.ca.gov</u> Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en "Limpieza".

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Consulte las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para obtener información adicional sobre salud y seguridad.