

Descripción general

Imprimador/acabado de vinilo acrílico, fácil de aplicar, de rápido secado, para usar en tablarroca en interiores, prepare adecuadamente y en yeso curado completamente

- Acabado liso sin brillo uniforme
- Buen encubrimiento seco
- Buen retoque
- Resiste el salpicado

Uso

Tablarroca nueva en interiores para paredes y techos, y yeso completamente curado. Ideal para construcción residencial o comercial nueva, así como para propiedades de alquiler.

Colores	Blanco (11)
Bases	NA
Sistema de colorantes	NA

Se pueden agregar hasta 2 oz. líq. por galón de Benjamin Moore Gennex®, Color Preview® o colorante Universal.

Datos técnicos

Vehículo	Vinilo acrílico	
Pigmento	Dióxido de titanio	
Volumen de sólidos	30 ± 2%	
Tasa de esparcimiento por galón	300 – 400 pies cuadrados	
Espesor de película recomendado	Húmeda:	4.0 – 5.3 mils
	Seca:	1.2 – 1.6 mils
Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie, asegúrese de estimar la cantidad correcta de pintura para el trabajo. Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará la eliminación del exceso de pintura.		
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% RH	Al tacto:	30 minutos
	Repintado:	4 horas
La alta humedad y las bajas temperaturas aumentarán los tiempos de secado, repintado y vuelta al servicio.		
Temperatura de la superficie al momento de la aplicación	Mín.:	50 °F
	Máx.:	90 °F
Viscosidad	112 ± 4 KU	
Punto de inflamación	Ninguno	
Brillo/acabado	1 – 3 a 85°	
Limpieza	Agua limpia, jabonosa	
Disolvente	Agua limpia	
Peso por galón	10.9 lbs.	
Temperatura de almacenamiento	Mín.:	40 °F
	Máx.:	95 °F
COV	< 100 g/L	

Preparación de la superficie

Las superficies a ser pintadas deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, grasa, aceite, jabón, cera, pintura en escamas, materiales solubles en agua y moho. Retire cualquier pintura descascarillada o descamada, y lije estas áreas para igualar los bordes a las superficies adyacentes. Las áreas brillantes deben ser deslustradas. Las superficies de paneles de yeso deben estar sin polvo de lijado. Imprime antes y después de rellenar agujeros de clavos, grietas y otras imperfecciones de la superficie.

Las superficies de yeso o mampostería nuevas deben dejarse curar (30 días) antes de aplicar la capa base. El yeso curado debe ser duro, tener un ligero brillo y un pH máximo de 10; el yeso blando, poroso o pulverulento indica un curado inadecuado. Quite con un cuchillo cualquier protuberancia y prepare el yeso antes y después de aplicar el compuesto de empaque. El concreto colado o prefundido con una superficie muy lisa debe grabarse o desgastarse para promover la adherencia, después de eliminar todos los agentes desmoldantes y compuestos de curado. Retire el polvo o las partículas sueltas.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Limitaciones

- Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea superior a 50 °F (10 °C).
- No es adecuado para usar en áreas de alto abuso, que son lavadas o restregadas frecuentemente.

Cumplimiento y certificaciones

FEDERAL	✓
OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Cualifica para crédito LEED® v4	✓
Certificado por emisiones CDPH	✓
Cualifica para crédito CHPS por bajas emisiones (Collaborative for High Performance Schools)	✓
MPI	50

Aplicación

Revuelva el producto con un movimiento circular de elevación antes de comenzar a pintar. Coronado® PVA Imprimador / acabado se puede aplicar con brocha, rodillo, almohadilla o pulverizado, a una tasa de aplicación que no exceda los 400 pies cuadrados por galón. La textura y la porosidad de la superficie afectarán el rendimiento real. Para obtener los mejores resultados de aplicación con brocha, utilice una brocha de filamento sintético de calidad. Para la aplicación con rodillo, use una cubierta de lana de 3/8" para superficies lisas, una cubierta de lana de 1/2" para superficies semi-rugosas y una cubierta de lana de 3/4" para superficies rugosas. Se puede reducir con agua limpia hasta un 15% para la aplicación pulverizado.

Para usar como imprimador, aplique una capa dejando que se seque 4 horas antes de aplicar 1-2 capas de acabado. Para su uso como imprimador y acabado, aplique 2 capas dejando secar 4 horas entre cada capa.

Pulverizado, sin aire:
Presión/ 1,500 – 3,000 PSI
Punta/ 0.013 – 0.017

Asistencia técnica

Disponible a través de su comerciante independiente autorizado de Benjamin Moore.

llame 1-866-708-9180
visite www.benjaminmoore.com

Limpieza

Lave las brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlos. Se debe dar al equipo de pulverizado un enjuague final con aguarrás para evitar la oxidación.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado o limpiado. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo— www.P65Warnings.ca.gov

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en “Limpieza”.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

**Vea más información de seguridad y de manejo en la
Ficha de Datos de Seguridad.**