



## HP | HIGH PERFORMANCE

# HP5000

Aliphatic Urethane Gloss

### Descripción general

**HP5000 Uretano alifático** es un uretano de dos componentes, multiuso, que no amarillea, apropiado para usar tanto en metal como en mampostería. Este producto proporciona un excelente brillo y retención del color cuando se usa en superficies exteriores expuestas a la luz solar y la lluvia, y la fórmula altamente reticulada proporciona resistencia química y a la abrasión superior. El uretano alifático es ideal para su uso como recubrimiento antigrafiti sin sacrificio de producto en colores claros o pigmentados cuando se utilizan eliminadores de grafiti comerciales. Se trata de un producto de dos componentes con una relación de mezcla de 4,2:1 (A:B) en volumen. Los componentes del kit ya están premedidos a la proporción de mezcla. No es necesario medir. No mezclar kits parciales.

- Alta resistencia a químicos y a la abrasión
- Protección superior contra los rayos UV
- Alto contenido de sólidos
- No se amarillea

### Uso

Diseñado para recubrir tanques, maquinaria, pisos, partes estructurales, paredes y otros sustratos industriales y comerciales que requieren un acabado duradero y resistente. El componente base dicta el color del kit mezclado, mientras que el catalizador determina el brillo y el nivel de espesor de la película.

Colores	Claro (00), Blanco (01), Negro (80)
Bases	7B, 8B, 9B
Sistema de colorante	Industrial

### Datos técnicos

Resina	Uretano alifático
Pigmento	Dióxido de titanio
Volumen de sólidos (mezclado)	72 ± 2%
Tasa de esparcimiento por galón	350 – 500 pies cuadrados
Espesor de película recomendado	Húmeda: 3.2 – 4.6 mils Seca: 2.3 – 3.3 mils
Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie.	
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR	Al tacto: 2 horas Repintado: 8 horas
TIEMPO PARA VUELTA AL SERVICIO: Uso industrial ligero:	24 horas.
Uso industrial moderado a pesado:	72 horas
Repintado luego de 72 horas:	Desgastar la superficie para asegurar la adherencia adecuada entre capas.
Temperatura de la superficie durante la aplicación	Mín.: 50 °F Máx.: 100 °F
Viscosidad	76 ± 4 KU
Punto de ignición	98 °F (TT-P-141, método 4293)
Brillo / acabado	85+ a 60°
Limpieza	HP7000
Disolvente	No diluir
Razón de mezcla (por volumen)	4.2 : 1
Tiempo de inducción a 77 °F (25 °C)	10 minutos
Vida en la lata a 77 °F (25 °C)	3 horas
Peso por galón (mezclado)	11.0 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín.: 45 °F Máx.: 95 °F
COV (catalizado)	< 250 g/L

### Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, suciedad, polvo, aceite y cera. Limpie todas las superficies con HP6000 Oil & Grease Emulsifier (emulsionante de aceite y grasa). Elimine todos los restos de pintura suelta, óxido y escamas de óxido del hierro de fábrica mediante limpieza con herramientas manuales (SSPC-SP 2) o limpieza con herramientas eléctricas (SSPC-SP 3). Rellene los agujeros y las grietas y lije suavemente. Las superficies brillantes deben ser deslustradas completamente. Las áreas con óxido moderado a muy oxidadas deben prepararse minuciosamente y el óxido activo debe eliminarse adecuadamente.

Todas las superficies de mampostería deben dejarse curar un mínimo de 30 días antes de pintar. Grabar con ácido o chorro abrasivo todo el concreto resbaladizo, esmalte o con lechada. Para el grabado con ácido, siga todas las instrucciones del fabricante y las instrucciones de seguridad. Enjuague bien y deje secar.

**[ADVERTENCIA!]** Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

### Sistemas de imprimadores

**Metal ferroso:** HP1550 Imprimador epoxi para concreto y metal se recomienda en áreas donde no es posible una preparación adecuada de la superficie. En áreas altamente corrosivas donde se requieren cualidades inhibidoras de óxido adicionales, imprime con una capa de HP4600 Masilla epoxi.

#### Metales no ferrosos, galvanizados y aluminio:

Imprime el metal nuevo o sin oxidar con HP1100 Imprimador acrílico para metales o HP1750 Imprimador adherente al agua. El galvanizado desgastado debe imprimarse con HP1550 Imprimador epoxi para concreto y metal.

**Concreto y mampostería:** Imprime el concreto con una capa de HP1550 Imprimador epoxi para concreto y metal, HP1560 Sellador epoxi para pisos de fraguado rápido.

**Superficies pintadas:** HP5000 se puede aplicar sobre la mayoría de los acabados industriales en buen estado. Se recomiendan parches de prueba para verificar si se producen hoyarrugas o levantamiento en los recubrimientos existentes. HP1550 Imprimador epoxi para concreto y metal se puede usar como capa de barrera sobre todos los recubrimientos existentes.

**Fibra de vidrio:** se puede aplicar directamente sobre fibra de vidrio limpia y sin pintar. Raspe la fibra de vidrio para promover una mejor adherencia

### Cumplimiento y certificaciones

FEDERAL	✓
OTC	✓
OTC II	✓
CARB02	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✗

MPI	72, 83, 105, 205
-----	------------------

Adecuado para instalaciones inspeccionadas por la USDA

### Instrucciones de mezclado

Este es un producto de dos componentes y está preproporcionado para una mezcla sin errores. Mezclar "A" y "B" por separado.

**1.)** Vacíe con cuidado todo el contenido del catalizador HP5000.90 Parte B en la lata de resina componente HP5000 Parte A. El contenedor de la Parte A se llena brevemente para aceptar todo el contenido del catalizador de la Parte B.

**2.)** Con una batidora de taladro a baja velocidad, mezcle durante tres a cinco minutos hasta que esté completamente homogénea. Mantenga la cuchilla mezcladora girando a baja velocidad para minimizar la entrada de aire en el material. Raspe los lados del cubo durante el proceso de mezcla.

**3.)** Deje inducir durante 10 minutos a 77 °F (25 °C) antes de la aplicación.

**Vida en la lata:** 3 horas a 77 °F (25 °C)

Componente A	Componente B	Rendimiento total
HP5000 .80 gal.	+ HP5000.90 .20 gal.	= 1 galón

### Limitaciones

- No lo aplique si las temperaturas del aire o de la superficie están por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 100 °F (37.8 °C)
- Este producto no está diseñado para el servicio de inmersión.
- Las superficies recubiertas pueden decolorarse debajo de los neumáticos debido a la migración del plastificante.

### Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor local independiente autorizado de Benjamin Moore.

Llame al 1-866-708-9180  
Visite: [www.benjaminmoore.com](http://www.benjaminmoore.com)

## Aplicación

**Pulverizado sin aire:** Rango de punta entre .015 y .019. La presión total de salida de fluido en la punta no debe ser inferior a 2400 psi.

**Pulverizado con aire (envase de presión):** tapa de aire 704 o 765 y punta de líquido tipo E.

**Brocha:** Solo cerdas naturales

**Rodillo:** Cubierta industrial con centro fenólico. Lanilla de  $\frac{1}{4}$ " –  $\frac{1}{2}$ ".

**NOTA:** No permita que el material permanezca en las mangueras, la pistola o el equipo rociador. Enjuague a fondo todo el equipo con HP7000. No diluir.

Cuando se deseen características antideslizantes, aplique a mano un agregado antideslizante apropiado en la película húmeda y luego repase con rodillo para encapsular. HP6300 funciona bien para acabados opacos, aunque se notará en acabados claros.

No lo aplique si el material, el sustrato o la temperatura ambiente son inferiores a 50°F (10 °C). La humedad relativa debe estar por debajo del 85%. No aplicar si se encuentra a menos de 5 grados del punto de rocío o si se espera lluvia dentro de las 12 horas posteriores a la aplicación.

## Limpieza

Lave las brochas, rodillos y otras herramientas de pintura con HP7000 inmediatamente después de su uso.

### GUÍA DE RESISTENCIA QUÍMICA (NO IMMERSIÓN)

Agua dulce	Excelente
Agua salada	Excelente
Ácidos	Excelente
Álcalis	Excelente
Disolventes	Excelente
Combustible	Excelente
Soluciones Salinas ácidas	Excelente
Soluciones Salinas alcalinas salinas	Excelente
Soluciones salinas neutrales	Excelente

### DATOS DE PRUEBAS

Flexibilidad (ASTM D1737)	Pasa eje de 3/16"
Resistencia al calor seco	300 °F (148.8 °C)
Resistencia al calor húmedo	125 °F (51.6 °C)
Adherencia (ASTM D3359)	Pasa 5B
Desgaste acelerado (ASTM G53) 1000 horas 1 capa HP1550, 2 capas HP5000	95% retención de brillo < 1.5 de cambio de color Cambie (CMC)
Neblina salada (ASTM B117) 400 horas (1 capa HP1550, 2 capas HP5000)	Avance sobre el óxido: calificación 10 Área con óxido: 0.01%
Resistencia al desgaste (ASTM D4060) Taber (CS-17 rueda, 1000g carga, 1000 ciclos)	44 mg. pérdida

## Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Puede causar una reacción alérgica en la piel

Puede causar defectos genéticos

Puede causar cáncer

Se sospecha que daña la fertilidad o al feto

Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida

Líquidos y vapores inflamables

Prevención: obtenga instrucciones especiales antes de usar. No lo manipule hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Use el equipo de protección personal según sea necesario. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. Use guantes protectores. No respire polvo/humo/gas/neblina/vapores/aerosoles. Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. Prohibido fumar. Mantenga el recipiente bien cerrado. Contenedor de tierra y enlace y equipo receptor. Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tome medidas para evitar descargas estáticas.

Si está expuesto o preocupado: busque consejo/atención médica. Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea: busque atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. SI ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/ducha. En caso de incendio: utilice CO<sub>2</sub>, producto químico seco o espuma para la extinción.

Almacenamiento: almacenar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.

Desecho: deseche el contenido/contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.

**PRECAUCIÓN:** Todos los revestimientos del suelo pueden volverse resbaladizos cuando están mojados. Cuando se deseen características antideslizantes, utilice un agregado antideslizante adecuado.

**IMPORTANTE:** Diseñado para ser mezclado con otros componentes. La mezcla tendrá peligros para todos los componentes. Antes de abrir los paquetes, lea todas las etiquetas de advertencia. Siga todas las precauciones.



**ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo– [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

**EN CASO DE DERRAME** – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en "Limpieza".

### PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

Consulte las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para obtener información adicional sobre salud y seguridad.