



HP | HIGH PERFORMANCE

HP6000

Oil & Grease Emulsifier

Descripción general

El emulsionante de aceite y grasa **HP6000 Oil & Grease Emulsifier** es un limpiador concentrado diseñado para convertir cualquier aceite, grasa y subproductos animales en una solución jabonosa que flota y sale una superficie durante el proceso de enjuague. Es eficaz para limpiar la cera de los pisos de baldosas y para limpiar herramientas y equipos.

- Concentrado para obtener el máximo rendimiento cuando se mezcla con agua
- Biodegradable y sin fosfatos
- Se enjuaga sin dejar residuos

Uso

El emulsionante de aceite y grasa está diseñado para limpiar paredes, pisos y equipos. También se puede utilizar para limpiar concreto, asfalto, vinilo, metal, plástico, fibra de vidrio, etc.; También es muy eficaz para la limpieza de equipos, herramientas, brochas, rodillos y equipos de pulverizado.

Datos técnicos

Tasa de esparcimiento por galón (mezclado)	100 pies cuadrados
Limpieza	Agua
Peso por galón	8.9 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín.: 40 °F Máx.: 95 °F
COV	Sin diluir 495 g/L Diluido 11:1 157 g/L

Aplicación

Agitar bien antes de usar.
El emulsionante de aceite y grasa HP6000 debe mezclarse con agua antes de su uso, 11 partes de agua por 1 parte de emulsionante para requisitos de limpieza pesados y 15 partes de agua por 1 parte de emulsionante para una limpieza ligera. Un galón mezclado limpiará aproximadamente 100 pies cuadrados de área. Vierta la mezcla de agua y emulsionante sobre la superficie a limpiar. Deje que esta solución actúe durante 15 a 30 minutos y luego frote la superficie con un cepillo de cerdas duras. Enjuague bien con agua limpia o recoja los residuos con una aspiradora húmeda/seca. Repita el procedimiento de limpieza si es necesario.

Limpieza

Limpie con agua y jabón todo el equipo inmediatamente después de usarlo. Se debe dar al equipo de pulverizado un enjuague final con aguarrás para evitar la corrosión.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor local independiente autorizado de Benjamin Moore.

Llame al 1-866-708-9180
visite www.benjaminmoore.com

Cumplimiento y certificaciones

OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Adecuado para usar en instalaciones inspeccionadas por la USDA.

Información sobre salud y seguridad ambiental

Peligro

Causa irritación a la piel

Causa daños oculares graves

Puede causar una reacción alérgica a la piel

Prevención: Lávese bien la cara, las manos y la piel expuesta después de manipularla. Use guantes protectores/ ropa protectora/ protección para los ojos/ protección facial. Evite respirar polvo/ humo/ gas/ niebla/ vapores/ aerosoles. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo.

Respuesta: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si se produce irritación de la piel o sarpullido busque atención médica.

Desecho: Deseche el contenido/contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo—

www.P65Warnings.ca.gov Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.