



Impermeabilizante para múltiples superficies

WPS-1000

Descripción general

Impermeabilizante para múltiples superficies es un repelente del agua, a base de siloxano, penetrante. Una vez absorbido y seco, este impermeabilizante claro sella y protege la superficie sin cambiar su apariencia o textura.

- Protege y sella
- Al secarse es claro y no produce cambios visibles al sustrato
- Fórmula penetrante a base de siloxano
- Limpieza fácil con agua y jabón

Uso

Usar en sustratos de concreto, ladrillo, madera, estuco y mampostería nuevos o reacondicionados en interiores o exteriores.

Colores	Claro
---------	-------

Datos técnicos

Vehículo	Siloxano
Volumen de sólidos	< 10%
Bloque de cemento	50 – 100 pies ²
Cobertura estimada por galón	Concreto colado 100 – 200 pies ² Estuco 100 – 200 pies ² Madera Hasta 300 pies ²
Dependiendo de la textura y porosidad de la superficie.	
Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% RH	Tiempo pegajosa: 2 – 3 horas Vuelta al servicio: 12 horas
La alta humedad y las bajas temperaturas aumentarán los tiempos de secado, repintado y vuelta al servicio.	
Temperatura de la superficie al momento de la aplicación	Mín.: 40 °F Máx.: 90 °F
Viscosidad	Copa ford no. 4, 9.6 sec
Punto de inflamación	Ninguno
Brillo/acabado	0 – 5 a 85°
Limpieza	Agua limpia, jabonosa
Disolvente	No diluir
Peso por galón	8.0 lbs.
Temperatura de almacenamiento	Mín.: 40 °F Máx.: 90 °F
COV	< 100 g/L

Preparación de la superficie

Todas las áreas de superficie a recubrir deben estar limpias, secas, sanas y libres de toda suciedad, grasa, aceites, ceras, moho y cualquier otro contaminante de la superficie que pueda causar fallas en la pintura. Se debe dejar curar el concreto nuevo durante un mínimo de 30 días antes de aplicar este producto. La suciedad y la tiza deben eliminarse a fondo frotando con agua tibia y jabón. Los residuos de grasa deben eliminarse con un limpiador.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Aplicación

Impermeabilizante para múltiples superficies se aplica fácilmente con un pulverizador de bomba. También se puede aplicar pulverizado sin aire a baja presión. Si utiliza equipos de pulverización sin aire, recomendamos un tamaño de punta de pulverización de 0.035 – 0.051.

Este producto no está destinado a ser aplicado atomizado o nebulizado en la superficie. Aplicar utilizando pasadas superpuestas a partir de la parte superior. Si el producto comienza a gotear, repase con un rodillo de lana corta para garantizar una aplicación uniforme. Use una brocha de calidad para eliminar cualquier goteo o encarcamiento del producto si no se puede usar un rodillo. Revuelva bien el producto antes de usarlo.

Aplicar cuando las temperaturas de la superficie y el ambiente sean mayores de 40 °F y menores de 90 °F. Evite la aplicación de pintura en el exterior cuando las condiciones climáticas sean amenazantes, y a última hora de la tarde cuando exista una amenaza de condensación de humedad en el producto húmedo. No lo use si la temperatura de la superficie está dentro de los 5 °F del punto de rocío.

La tasa de esparcimiento varía dependiendo del sustrato y de la porosidad.

Mantenimiento

Las superficies deben revisarse cada año para garantizar la integridad del recubrimiento. Realice una prueba de salpicaduras en la superficie y, si el agua se absorbe rápidamente, aplique una capa adicional del producto.

Cumplimiento y certificaciones

FEDERAL	✓
OTC	✓
OTC II	✓
CARB	✓
CARB07	✓
CARB19	✓
UTAH	✓
AZMC	✓
SCAQMD	✓

Transmisión de vapor de agua: ASTM D1653
Método B: 48 perms

Limitaciones

- Aplicar cuando las temperaturas de la superficie y el ambiente sea mayores de 40 °F y menores de 90 °F.
- No adecuado para servicio de inmersión o áreas donde se acumule el agua.

Asistencia técnica

Disponible a través de su comerciante independiente autorizado.

Ilame 1-866-708-9180
visite www.insl-x.com

Limpieza

Retire todas las salpicaduras inmediatamente con agua y jabón. Lave todo el equipo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

Use únicamente con la ventilación adecuada. No inhale el producto atomizado o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo y las emisiones del pulverizado usando un respirador aprobado por NIOSH durante la aplicación, el lijado o limpiado. Siga las instrucciones de uso del fabricante del respirador. Luego de cada uso, cierre el recipiente. Lávese bien después de manipular el producto.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo—www.P65Warnings.ca.gov

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE DERRAME – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en "Limpieza".

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PROTEJA DEL CONGELAMIENTO

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha de Datos de Seguridad.