

APPRÊT À PONÇAGE RAPIDE K507

Caractéristiques

- Prêt à poncer en 1 heure
- Excellentes propriétés de fluidité et d'étalement
- Tenue et pouvoir scellant remarquables

Description générale

Un apprêt d'intérieur acrylique qui se ponce après une heure seulement et forme une base parfaitement lisse qui assure l'uniformité de la couche de finition. Idéal pour les surfaces en bois, les cloisons sèches et le plâtre.

Usages recommandés

Idéal pour apprêter les surfaces d'intérieur en bois neuf comme les murs, les portes et les moulures, de même que les cloisons sèches et le plâtre. Peut être utilité sur les surfaces déjà peintes adéquatement préparées. Excellent pour les nouvelles constructions, l'équipement du fabricant d'origine et les environnements à forte productivité similaires.

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F)
- Utiliser à l'intérieur seulement
- N'est pas conçu pour supprimer les taches importantes

Renseignements sur		
Couleurs — Standard : Blanc (00)	Fiche technique ◊	Blanc
	Type de liant	Acrylique
Ajouter jusqu'à 60 ml. de colorants Gennex^MD de Benjamin Moore^MD par contenant de 3,79 L.	Type de pigment	Dioxyde de titane
	Solides par volume	34 ± 2 %
— Bases à teinter :	Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisse de feuil recommandée	eur 32,5 – 41,8 m² (350 – 450 pi²)
Coulours opégiales :	Épaisseur de feuil Hum	
— Couleurs spéciales : Consulter un représentant Benjamin Moore.	recommandée – Sec	1,2 – 1,5 mils
	Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afir	
Certifications et qualifications :	d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.	
Admissibilité au crédit LEED ^{MD} v4 Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools) Certificat d'émission CDPH v1 Master Painters Institute MPI n° 50	Temps de séchage Sec a	u toucher 30 minutes
	à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR — Prêt à pond — Prêt à reco	poncer 1 heure
		recouvrir 1 – 2 heures
	Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.	
	Mode de séchage	Évaporation, coalescence
	Viscosité	97 ± 5 KU
	Point d'éclair	Aucun
Centre d'information pour la clientèle: 1-800-361-5898, info@benjaminmoore.com, www.benjaminmoore.ca	Éclat/Lustre	3 – 7 à 60°
	Température de la – M	in. 10 °C (50 °F)
	surface à l'application — M	ax. 32 °C (90 °F)
	Dilution	Eau propre
	Diluant de nettoyage	Eau propre
	Poids par contenant de 3,79 L	5,2 kg (11,4 lbs)
	Température – Min.	4,4 °C (40 °F)
	d'entreposage – Max.	32 °C (90 °F)
	Composés organiques volatils (COV)	
	29,7 (g/L

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, substances hydrosolubles et moisissure. Enlever la peinture pelée ou écaillée, puis poncer la surface pour l'égaliser avec les surfaces adjacentes. Dépolir les surfaces lustrées. Les surfaces de cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de ponçage.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis apprêter le plâtre avant et après l'application d'une pâte à colmater. Avant d'apprêter, enlever la poudre et les particules non adhérentes.

Substrats difficiles à traiter: Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore pour trouver le produit approprié.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le https://www.canada.ca/fr/santede Santé Canada à canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminantsenvironnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questionscouramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html

Systèmes d'apprêt et de finition

Les surfaces neuves doivent être bien apprêtées, et les surfaces déjà peintes peuvent être apprêtées ou retouchées au besoin. Pour favoriser son pouvoir couvrant, colorer l'apprêt dans une teinte semblable à celle de la couche de finition.

Remarque: Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt pour base foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant Benjamin Moore.

Produits en bois et en bois d'ingénierie

Apprêt: Apprêt à ponçage rapide (K507)

Finition: 1 – 2 couches du fini Benjamin Moore De approprié

Cloisons sèches

Apprêt: Apprêt à ponçage rapide (K507)

Finition : 1 − 2 couches du fini Benjamin Moore^{MD} approprié

Plâtre

Apprêt: Apprêt à ponçage rapide (K507)

Finition: 1 – 2 couches du fini Benjamin Moore MD approprié

Taches sévères/bois qui saignent

Apprêt : Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première^{MC} (K032) Finition : 1 – 2 couches du fini Benjamin Moore^{MD} approprié
Tous substrats à repeindre : Selon le type de substrat, enduire

les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

Application

Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Appliquer généreusement la peinture, au pinceau ou au rouleau, en effectuant de petits mouvements de chevauchement des surfaces non peintes aux surfaces peintes.

Appliquer le produit avant et après la réparation des trous de clous, des fissures et autres imperfections de surface. Poncer soigneusement la surface lorsqu'elle est sèche.

Ce produit peut aussi être pulvérisé.

Pulvérisation sans air: Pression: 1500 - 2500 psi

Buse: 0,013 - 0,017

Dilution et nettoyage

Il n'est pas nécessaire de diluer, mais si des propriétés d'application particulières sont désirées, utiliser une petite quantité d'eau propre. Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants

Nettoyage : Laver les pinceaux, rouleaux et autres applicateurs dans de l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

Utiliser uniquement dans une zone bien aérée. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé le produit.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.